
Cylinder #8
AFR
MAP (kpa) , Spark Advance
RPM
Is the 48 psi fuel pressure AFR too lean in this RPM
7/30/2015 AFR @54 psi
7/30/2015 AFR @54 psi
7/30/2015 AFR @54 psi
8/28/2015 AFR @54 psi
8/28/2015 AFR @54 psi
9/2/2015 AFR @50 psi
9/2/2015 AFR @50 psi
9/4/2015 AFR @48 psi (#3 Cyl not firing)
9/4/2015 AFR @48 psi (#3 Cyl not firing)
9/4/2015 AFR @48 psi (#3 Cyl not firing)
9/7/2015 AFR @48 psi
10/31/2010 B4 Cal AFR @48 psi
9/7/2015 B5 Cal MAP (kpa)
9/7/2015 B5 Cal Spark
10/31/2010 B4 Cal MAP (kpa)
10/31/2010 B4 Cal Spark